




C1=C2=C3=C4=C5=C6




Cimentación Despiece de vigas Concreto: $f'c=210$ Acero en barras: Grado 60 (Latinamericano)

Marco 4
Marco 5
Ver arranques en el despiece de columnas o alzado de muros




Marco 1
Marco 2
Marco 3
Ver arranques en el despiece de columnas o alzado de muros



PROYECTO
CONSULTORAS
CON PROFESIONALES

ESTUDIO Y DISEÑO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL DEL SARARE E.S.E.

RESERVIORIO DE AGUA COMBINADO, POTABLE Y RED CONTRA INCENDIOS



REPORTE TECNICO
CONSULTORIA CON PROFESIONALES S.A.S.

CONCRETO VIBRADO $f'c=3000$ P.S.I.
CONCRETO COLUMIANAS $f'c=4000$ P.S.I.
REPORTE TECNICO
CAROL MONTAÑA - 310112
WILSON NASH - 310112
CAROL MONTAÑA - 150 kg/m²
Capacidad de desplazamiento de
Briquet de uso IV
Zona de America Suramericana - Alto
tipo de Sinter D

TANQUE SUBTERRANEO

ELEMENTOS DE BORDE O COLUMNA Y VIGAS

CONTIENE	V. 0
FECHA DE DISEÑO	05-07-2019
REVISOR	03
PROYECTISTA	E-002